



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Государственный пожарный надзор**

Предписание

по результатам плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности

« 28 » марта 2018 года

г. Горловка

Кому: директору Государственного профессионального образовательного учреждения «Горловский автотранспортный техникум» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий Национальный Технический Университет» (далее ГПОУ «ГАТ» ГОУ ВПО «ДонНТУ») Стрельченко Е.М.

В период с «05» марта 2018 г. по «26» марта 2018 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Горловка МЧС ДНР Черкаловой А.М. проведена плановая проверка ГПОУ «ГАТ» ГОУ ВПО «ДонНТУ», расположенного по адресу: г. Горловка, пр. Ленина, 5 на основании распоряжения № 13 от «22» февраля 2018 г, в присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе Черкаса П.Х.

I. Выявленные во время проверки нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1.	Не выполнена защита зданий от прямых попаданий молнии, и её вторичных проявлений в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».	Раздел 1, п.5.1.35. НАПБ А.01.001-2004, приложение А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».
2.	План-схемы эвакуации людей в случае пожара не соответствуют требованиям ДСТУ 7313:2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля» (не выполнены фотолюминесцентными).	п. 3.5. НАПБ А.01.001-2004; ДСТУ 7313:2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля».
Учебный корпус №1		
3.	Учебный корпус не оборудован системой оповещения о пожаре 2-го типа	п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004; ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» Приложение Г (обязательное) таблица Г.1 п.5.3.
4.	Не оборудован сертифицированным противопожарным люком выход на чердачное помещение.	п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
5.	На путях эвакуации (коридор первого этажа) применены горючие материалы для облицовки стен (кронспан).	п.4.3.11. НАПБ А 01.001-2004.

6.	Помещения учебного корпуса не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
7.	Не обеспечены эвакуационным освещением лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации учебного корпуса.	п.4.3.8. НАПБ А 01.001-2004.
8.	Пожарные краны не оборудованы рычагами для облегчения открывания вентиля	п. 6.3.2.3. НАПБ А.01.001-04.
9.	Обустроены пороги на путях эвакуации (в коридоре первого этажа, возле кабинета 1113), которые имеют высоту более чем 0,05 м и препятствуют свободной эвакуации людей.	п. 4.3.11. НАПБ А.01.001-04.
10.	Не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения эвакуационные выходы из здания.	п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.
11.	Отсутствует ограждение по периметру кровли согласно требований ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»	Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.13. ДБН В.1.1-2002
12.	На путях эвакуации (холл второго этажа) применены горючие материалы для облицовки стен (кроноспан).	п.4.3.11. НАПБ А 01.001-2004.
13.	Не отделено помещение архива от помещения книгохранилища сертифицированной противопожарной дверью.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
14.	Не отделено помещение книгохранилища от коридора библиотеки сертифицированной противопожарной дверью.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
15.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши учебного корпуса.	п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004.
16.	Не отделено помещение библиотеки от холла сертифицированной противопожарной дверью.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
17.	Не доукомплектованы помещения учебного корпуса первичными средствами (огнетушителями) согласно норм положенности.	п.6.4.8., п.6.4.9., приложение 2 НАПБ А.01.001-2004; раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, п.3.7 «Типовых норм положенности огнетушителей», утвержденных приказом МЧС Украины 02.04.2004 №151, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 за № 554/9153
Учебный корпус №2		
18.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши учебного корпуса.	п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004.
19.	Помещения учебного корпуса не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
20.	Учебный корпус не оборудован системой оповещения о пожаре 2-го типа.	п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004; ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» Приложение Г (обязательное) таблица Г.1 п.5.3.

21.	Не оборудован сертифицированным противопожарным люком выход на чердачное помещение.	п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
22.	Не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения эвакуационные выходы из здания.	п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.
Учебный корпус №3		
23.	Учебный корпус не оборудован системой оповещения о пожаре 2-го типа.	п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004; ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» Приложение Г (обязательное) таблица Г.1 п.5.3.
24.	Помещения учебного корпуса не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
25.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши учебного корпуса.	п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004.
26.	Не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения эвакуационные выходы из здания.	п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.
Учебный корпус №4		
27.	Не отделено помещение электрощитовой от коридора подвального помещения сертифицированной противопожарной дверью.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
28.	Не отделено помещение архива от коридора подвального помещения сертифицированной противопожарной дверью.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
29.	Не содержится в исправном состоянии система противопожарного водоснабжения (отсутствуют насосы, повышающие давление в сети противопожарного водопровода).	п. 4.2.3. НАПБ А.01.001-2004.
30.	Учебный корпус не оборудован системой оповещения о пожаре 2-го типа	п.6.2.1. НАПБ А 01.001-2004; ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» Приложение Г (обязательное) таблица Г.1 п.5.3.
31.	Не оборудован сертифицированным противопожарным люком выход на чердачное помещение.	п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.
32.	Помещения учебного корпуса не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004.
33.	Не отделено помещение актового зала от коридора кухни сертифицированной противопожарной дверью (второй эвакуационный выход из актового зала).	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004.

34.	Не обеспечены эвакуационным освещением лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации учебного корпуса.	п.4.3.8. НАПБ А 01.001-2004.
35.	Не доукомплектованы помещения учебного корпуса первичными средствами (огнетушителями) согласно норм положенности.	п.6.4.8., п.6.4.9., приложение 2 НАПБ А.01.001-2004; раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, п.3.7 «Типовых норм положенности огнетушителей», утвержденных приказом МЧС Украины 02.04.2004 №151, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 за № 554/9153
36.	Пожарные краны не оборудованы рычагами для облегчения открывания вентиля	п. 6.3.2.3. НАПБ А.01.001-04.
37.	Не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения эвакуационные выходы из здания.	п.4.3.9. НАПБ А 01.001-2004.

Инспектор группы НД и ПР
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР
Черкалова А.М.


(подпись)

Ознакомлен:
Директор ГПОУ «Горловский
автотранспортный техникум»
ГОУ ВПО «ДонНТУ»
Стрельченко Е.М.


(подпись)

«18» 03 2018 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием _____

II. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст., ст. 15, 16, 45 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о Государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017г. № 14-48, предписывается: нарушения, выявленные при проверке, необходимо устранить в срок:

№ п/п	Срок устранения нарушений	Порядковые номера пунктов выявленных нарушений, которые необходимо устранить в указанный срок
1	2	3
1.	26.07.2018	5; 8; 12; 17; 35; 36
2.	26.12.2018	1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37

